


この度は当社商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

商品をお取り付けになる前に **※注意事項** を必ずお読みください。

1. 車両の振動などで、ボルトの緩みが発生する場合がありますので、乗車前にボルトの締め具合の点検を行ってください。
 2. 組み付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できるハーレーダビッドソンディーラー、専門店等にご依頼する事をおすすめ致します。
 - ※注意事項** 3. 作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
 4. サービスマニュアルを参考に作業を行ってください。
- ※ 走行後には増し締めをしてください。

【商品名】
FXBB フォークカバー

【商品内容】
【A】フォークカバー×2
【B】Oリング×4




【準備】

- ・ サービスマニュアルを参考にフロントフェンダー、ホイール、ブレーキキャリパーの取り外しをする。
- ※ 取り外しの際は周囲のパーツを保護し、傷がつかないように作業をしてください。

【手順】

- ① 付属している【B】のOリングを【A】のフォークカバーの溝に沿うように上下ともに当てはめる。



Note
弛み止めのため各ボルト
には必ずネジロック剤を
塗布してから組付けてく
ださい

- ② フロントフォークを留めているネジを緩め、フォークを抜く。
【A】フォークカバーを片手で支え、フロントフォークを差し込み、仮固定する。
デザイン、フォークの突き出し量がずれていないことを確認し、フォークを留めているネジを本締めする。

※ 本商品は組付け後もフォークカバーの向きを調整が出来るようになっております。
そのため、振動などでフォークカバーが回転することがあります。
回転が気になる方は液状シリコンガasket等をOリングに薄く塗布して組付けをしてください。



- ③ サービスマニュアルを参考にパーツを組み直して完成です。
※テスト走行後、各部に緩みがないか増し締めを行ってください。

WEALL INC. MOTORCYCLE DEP. TRIJYA

〒582-0001 大阪府柏原市本郷5-4-18

TEL 072-970-3110 FAX 072-972-6114

trijya@lily.ocn.ne.jp

CLOSE=SAT,SUN, OPEN=AM11:00→PM5:00

刻 KOKUBI 美
TRIJYA ORIGINAL PARTS

www.trijya.com

HPのオーダーボタンまたはCONTACTからもご注文いただけます。
ご注文は FAX または MAIL にてお願い致します。